

Determinazione dirigenziale n° 732 del 11 NOV. 2015

OGGETTO: INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRO-
MEDICALI, STRUMENTARIO CHIRURGICO⁰⁶

Il Direttore ad interim dell'UOC Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica ed Hta

Premesso che:

- con deliberazione n° 298 del 02/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, alla convenzione Consip denominata Sigae 3;
- con deliberazione della Commissione straordinaria n° 332 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata prorogata la durata del rapporto derivante dalla predetta adesione, sino alla data del 30/03/2016;
- con deliberazione n° 100 del 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato, come direttore ad interim dell'UOC tecnologia ospedaliera innovazione tecnologica ed HTA, l'arch. Virgilio Patitucci;
- in presenza di:
 - o richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto beni non ricompresi nella predetta convenzione;
 - o interventi per ripristino di apparecchiature a seguito di malfunzionamenti imputabili a danneggiamento ovvero a cause c.d. "accidentali", interventi espressamente esclusi dalla convenzione in parola,
- a seguito di approfondita istruttoria, nel periodo, antecedente alla sua nomina, è stato disposto l'avvio delle procedure di seguito riportate;

Preso atto che:

- i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;
- non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e,

conseguentemente, redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero titolo esemplificativo ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su parti meccaniche di attrezzature sanitarie, sonde ecografiche), risulta possibile solo previo completo disassemblaggio del bene;

- detta circostanza comporta l'impossibilità oggettiva di garantire la *par-condicio* per tutti gli operatori economici interpellati (il disassemblaggio dell'apparecchiatura ne comporta, inevitabilmente, l'alterazione delle "condizioni iniziali" potendo costituire, contemporaneamente, una condizione di vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene),

nei casi di cui sopra trova applicazione l'art. 57 comma 2, sub b) del D.Lgs 163/2006, e, pertanto, si fa ricorso a ditta qualificata specializzata nello specifico settore ovvero alla ditta che già cura la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, la ditta HC Hospital Consulting spa.

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, suddivise per unità operativa, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed il relativo esito.

1. T.I. CARDIOCHIRURGIA

- 1.1. Con richiesta di intervento in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare l'involucro della pulsantiera a raggi infrarossi e il supporto di aggancio al caricabatteria non integri del tavolo operatorio OPT inv. T001499 in dotazione al reparto in parola;
- 1.2. con nota prot. W1501060 del 13/01/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento del connettore per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 178,04 oltre i.v.a.22%;
- 1.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione dell'apparecchio in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 217,21 i.v.a. 22% compresa;

2. TIN

- 2.1. Con richiesta di intervento in copia in allegato, è stato segnalato un guasto allo sportello dell'incubatrice neonatale ATOM mod. V2200 etichetta T002652, in dotazione all'unità operativa in parola;
- 2.2. con nota prot. W1502024 del 3/02/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 1.694,23 oltre i.v.a.22%;
- 2.3. con nota W150220, in copia in allegato è stato concesso uno sconto del 5%, per cui l'importo totale diventa di € 1.609,52 oltre i.v.a. 22%;
- 2.4. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'incubatrice , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.963,61 i.v.a. 22%;



3. PATOLOGIA CLINICA

- 3.1. Con richiesta di intervento in copia in allegato, è stato segnalato un guasto al frigorifero biologico mod. AF120 etichetta T00823, in dotazione all'unità operativa in parola;
- 3.2. con nota prot. W1502026 del 3/02/2015 in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A., ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 93,64 oltre i.v.a. 22%;
- 3.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del frigorifero, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 114,24 i.v.a. 22% compresa;

4. MEDICINA D'URGENZA

- 4.1. A seguito di intervento tecnico, la ditta HC Hospita Consulting, ha riscontrato rottura del supporto della sonda dell'ecotomografo Philips Medical Systems mod. M2540a inv. T002117, e guasto alla sonda ecografica Philips mod. C5-2, in dotazione all'unità operativa in parola;
- 4.2. con nota prot. W1502178 del 13/02/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A., ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione del supporto un costo di € 544,60 e per la sostituzione della sonda con una nuova un costo di € 3.840,08 oltre i.v.a. 22% per un costo complessivo di € 4.384,68 oltre i.v.a. 22%;
- 4.3. con nota prot. W1503215 del 16/03/2015, in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consulting S.p.A., ha formulato in alternativa proposta di riparazione della sonda per un importo di € 1.377,00 oltre i.v.a. 22%, per cui l'importo totale diventa in questo caso di € 1.921,60 oltre i.v.a. 22%;
- 4.4. ritenuto dover procedere alla riparazione della sonda, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 2.344,35 i.v.a. 22% compresa;

5. DAY SURGERY

- 5.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un microscopio Zeiss mod. S8 etichetta T000151, in dotazione all'unità operativa in parola;
- 5.2. con nota prot. W1502296 del 25/02/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A., ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali delle apparecchiature in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione del microscopio un costo di € 1.731,60 oltre i.v.a. 22%;



Handwritten signature or mark at the bottom left corner of the page.

5.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del microscopio , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 2.112,55 i.v.a. 22% compresa;

6. O.R.L.

- 6.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un alimentatore per oftalmoscopio marca Heine Optotechnik mod. EN 20-1, inv T000490, in dotazione al reparto in parola;
- 6.2. con nota prot. W1502333 del 27/02/2015 in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consulting spa ha rappresentato l'impossibilità di riparare l'oftalmoscopio per mancanza di parti di ricambio proponendo la sostituzione con un nuovo sistema di alimentazione ad un costo di € 765,66 oltre i.v.a.22%;
- 6.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 934,10 .v.a. 22% compresa;

7. RIANIMAZIONE

- 7.1. Con richieste di intervento, in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un ventilatore polmonare Draeger mod. Oxylog 3000 Plus inv. T001867 in dotazione al reparto in parola;
- 7.2. con nota prot. W1503074 del 4/03/2015 , in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha riscontrato l'involucro frontale e cover potenziometri rotti, danneggiamenti riconducibili a cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 4.286,81 oltre i.v.a.22%;
- 7.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 5.229,91 i.v.a. 22% compresa;

8. RIANIMAZIONE

- 8.1. Con richieste di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un letto Hill rom mod. Totale care Duo 2 , inv. T001842, in dotazione al reparto in parola;
- 8.2. con nota prot. W1503099 del 6/03/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento della cover comandi e della sponda del letto dell'apparecchiatura in parola, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 1.078,30 oltre i.v.a.22%;
- 8.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del letto in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.315,53 i.v.a. 22% compresa;



9. TIN

- 9.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un incubatrice neonatale Hill Rom mod. Isolette C2000 inv. T002501 in dotazione al reparto in parola;
- 9.2. con nota prot. W1503239 del 17/03/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento dell'incubatrice, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo scontato di € 372,69 oltre i.v.a.22%;
- 9.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 454,68 i.v.a. 22% compresa;

10. TIN

- 10.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un incubatrice neonatale Hill Rom mod. Isolette C2000 inv. T002608 in dotazione al reparto in parola;
- 10.2. con nota prot. W1503243 del 17/03/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento dell'incubatrice, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo scontato di € 280,63 oltre i.v.a.22%;
- 10.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 342,37 i.v.a. 22% compresa;

11. PRONTO SOCCORSO

- 11.1. Con richiesta di intervento, si è manifestata l'esigenza di riparare un elettrocardiografo Hewlett Packard mod. Page Writer 200 inv. T001910 in dotazione al reparto in parola;
- 11.2. con nota prot. W1504092 del 10/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha riscontrato la tastiera spaccata e il display rotto, rappresentando il danneggiamento, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 543,98 oltre i.v.a.22%;
- 11.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 663,66 i.v.a. 22% compresa;

12. UTIC

- 12.1. Con richieste di intervento, in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di una sonda inv. T001382 a corredo dell' ecotomografo Hewlett Packard mod. SONOS 5500 inv. T001376 in dotazione al reparto in parola;
- 12.2. con nota prot. W1503091 del 5/03/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha riscontrato la rottura della membrana sulla testina della sonda, rappresentando il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di

ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 826,25 oltre i.v.a.22%;

12.3. ritenuto dover procedere alla riparazione della sonda in parola si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.008,025 i.v.a. 22% compresa;

13. T.I. CARDIOCHIRURGIA

13.1. Con richiesta di intervento, si è manifestata l'esigenza di riparare la tastiera comandi del letto Hill Rom mod. Avantguard xt inv. T001670, in dotazione al reparto in parola;

13.2. con nota prot. W1503419 del 9/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento della tastiera per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 164,88 oltre i.v.a.22%;

13.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione dell'apparecchio in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 201,15 i.v.a. 22% compresa;

14. T.I.N.

14.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato si è manifestata l'esigenza di riparare un monitor per funzionalità cerebrali Olympic Medical Corp inv. T003674, in dotazione al reparto in parola;

14.2. con nota prot. W1504128 del 15/04/2015 in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consulting spa ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali del monitor in parola, e per tanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione CONSIP SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 1.552,78 oltre i.v.a. 22%;


14.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.894,39 i.v.a. 22% compresa;

15. SALE OPERATORIE DI ELEZIONE

15.1. Con richieste di intervento, in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un monitor Datascope mod. Spectrum inv. T002393, in dotazione al reparto in parola;

15.2. con nota prot. W1504131 del 15/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento del Monitor per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 1.455,36 oltre i.v.a.22%;

15.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.775,54 i.v.a. 22% compresa;



16. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA

- 16.1. Con richieste di intervento, si è manifestata l'esigenza di riparare una sonda ecografica mod. S4 per ecografo Hewlett Packard inv. T000937, in dotazione al reparto in parola;
- 16.2. con nota prot. W1504148 del 16/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento della sonda, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la sostituzione in exchange un costo scontato di € 2.754,00 oltre i.v.a.22%;
- 16.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 3.359,88 i.v.a. 22% compresa;

17. SALE OPERATORIE DI ELEZIONE


- 17.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un bollitore marca CBM Srl mod. 313N inv. T003620, in dotazione al reparto in parola;
- 17.2. con nota prot. W1504168 del 17/04/2015 in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consuling spa, ha rappresentato la necessità di sostituire la resistenza elettrica interna, preventivando per la riparazione un costo di € 109,60 oltre i.v.a. 22%, non essendo a loro carico la manutenzione dell'apparecchiatura in parola;
- 17.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione del bollitore, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 133,71 i.v.a. 22% compresa;

18. T.I. CARDIOCHIRURGIA

- 18.1. Con richiesta di intervento in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare il connettore del cavo di estensione per sonde di temperatura del Monitor marca GE mod. Solar 8000 inv. T001558, in dotazione al reparto in parola;
- 18.2. con nota prot. W1504320 del 29/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento del connettore per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 427,57 oltre i.v.a.22%;
- 18.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione del connettore , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 521,63 i.v.a. 22% compresa;

19. T.I. CARDIOCHIRURGIA

- 19.1. Con richiesta di intervento in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare il connettore del cavo di estensione per sonde di temperatura del Monitor marca GE mod. Solar 8000 inv. T001562, in dotazione al reparto in parola;
- 19.2. con nota prot. W1504323 del 29/04/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento del connettore per cause accidentali, e pertanto con



A handwritten signature or set of initials, possibly 'STP', located at the bottom left of the page.

oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 427,57 oltre i.v.a.22%;

19.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione del connettore , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 521,63 i.v.a. 22% compresa;

20. O.R.L.

20.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, è manifestata l'esigenza di riparare un autoclave per piccoli carichi marca Euronda mod E9 Med inv. T003078, in dotazione all'unità operativa in parola;

20.2. con nota prot. W1504335 del 30/04/2015 in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consulting spa, ha preventivato per la riparazione un costo di € 142,74 oltre i.v.a.22%, non essendo a loro carico la manutenzione dell'apparecchiatura in parola;

20.3. ritenuto opportuno procedere con la riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 174,14 .v.a. 22% compresa;

21. TIN

21.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un incubatrice neonatale Hill Rom mod. Isolette C2000 inv. T002483 in dotazione al reparto in parola;

21.2. con nota prot. W1505205 del 15/05/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento dell'incubatrice, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo scontato di € 1.237,54 oltre i.v.a.22%;

21.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 1.509,80 i.v.a. 22% compresa;

22. SALE OPERATORIE DI ELEZIONE

22.1. Con richieste di intervento in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un apparecchio per anestesia Drager mod. Primus, inv. T002334, in dotazione al reparto in parola;

22.2. con nota prot. W1505361 del 27/05/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento del sistema di respirazione compatto della macchina per anestesia in parola, per caduta accidentale, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 5.345,54 oltre i.v.a.22%;

22.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 6.521,56 i.v.a. 22% compresa;



23. TIN

- 23.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare la slitta del modulo sensore dell' incubatrice neonatale Hill Rom mod. Isolette C2000 inv. T002497 in dotazione al reparto in parola;
- 23.2. con nota prot. W1506212 del 12/06/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento dell'incubatrice, per cause accidentali, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 290,99 oltre i.v.a.22%;
- 23.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'apparecchiatura in parola , si approva l'offerta succitata ad un costo di € 355,01 i.v.a. 22% compresa;

24. SALE OPERATORIE DI ELEZIONE

- 24.1. Con richieste di intervento, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un cavo a fibra ottica per fonte luminosa marca wolf richard mod. 5123, inv. T002405, in dotazione al reparto in parola;
- 24.2. con nota prot. W1506213 del 12/06/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 180,00 oltre i.v.a.22%;
- 24.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del cavo in parola si approva l'offerta succitata ad un costo di € 219,60 i.v.a. 22% ;

25. ORL

- 25.1. Con richiesta di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di tarare un sistema per potenziali evocati Neurosoft mod. Neuro audio inv. T003328, in dotazione al reparto in parola;
- 25.2. con nota prot. W1506298 del 18/06/2015 in copia in allegato, la ditta HC Hospital Consulting spa, ha inoltrato preventivo di spesa della casa madre per la taratura del sistema , che non è compresa nella convenzione consip SIGAE 3, il costo preventivato è di € 686,00 oltre i.v.a. 22%;
- 25.3. ritenuto opportuno procedere con la taratura dell'apparecchiatura in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 836,92 i.v.a. 22% compresa;

26. UROLOGIA

- 26.1. Con richieste di intervento, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un cavo a fibra ottica per fonte luminosa marca aesculap mod. axel 300 richard mod. 5123, etichetta T001873, in dotazione al reparto in parola;

- 26.2. con nota prot. W1506299 del 18/06/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 180,00 oltre i.v.a. 22%;
- 26.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del cavo in parola si approva l'offerta succitata ad un costo di € 219,60 i.v.a. 22% compresa;

27. SALE OPERATORIE DI ELEZIONE


- 27.1. Con richieste di intervento in copia in allegato, è stata segnalata la necessità di provvedere alla riparazione di un raccordo tubo a gomito di un apparecchio per termoregolazione corporea mod Bair Hugger 505 inv. T002438, in dotazione al reparto in parola;
- 27.2. con nota prot. W1506292 del 18/06/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato il danneggiamento per cause accidentali dell'apparecchiatura in parola, e pertanto con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 137,43 oltre i.v.a.22%;
- 27.3. ritenuto dover procedere alla riparazione del cavo in parola si approva l'offerta succitata ad un costo di € 167,66 i.v.a. 22% compresa;

28. U.T.I.C.

- 28.1. Con richieste di intervento, in copia in allegato, si è manifestata l'esigenza di riparare un elettrocardiografo Edan mod. SE 12 Express inv. T001371, in dotazione al reparto in parola;
- 28.2. con nota prot. W1506414 del 26/06/2015, in copia in allegato, la Ditta HC Hospital Consulting S.p.A. , ha rappresentato l'involucro spaccato, danneggiamento riconducibile a cause accidentali, e pertanto, con oneri di ripristino non compresi nella convenzione consip SIGAE 3, preventivando per la riparazione un costo di € 438,50 oltre i.v.a.22%;
- 28.3. ritenuto dover procedere alla riparazione dell'involucro dell'elettrocardiografo, in parola, si approva l'offerta succitata ad un costo di € 534,97 i.v.a. 22% compresa;

Visti

- il D.Lgs. 163/2006;
- il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 13/11/2012;



- il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 237 del 14/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato

- che la spesa complessiva derivante dall'approvazione di ciascuna delle offerte in premessa emarginate, risulta inferiore ai € 50.000,00 e che, pertanto, ai sensi dei succitati decreti, non è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto

- procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa e che si riportano nella sottostante tabella:

Ditta	Bene oggetto dell'intervento	Offerta	Utilizzatore Bene	Prezzo no i.v.a.
Hospital Consulting spa	Tavolo OPT	W1501060	T.I. CCH	€ 178,04
Hospital Consulting spa	Incubatrice Atom	W1502024	T.I.N.	€ 1.609,52
Hospital Consulting spa	Frigorifero biologico	W1502026	Patologia Clinica	€ 93,64
Hospital Consulting spa	Sonda Philips mod. C5-2	W1502178	Medicina. D'urgenza	€ 1.921,60
Hospital Consulting spa	Microscopio Zeiss	W1502296	Day Surgery	€ 1.731,60
Hospital Consulting spa	Alimentatore per oftalmoscopio	W1502333	O.R.L.	€ 765,66
Hospital Consulting spa	Ventilatore polmonare Drager	W1503074	Rianimazione	€ 4.286,81
Hospital Consulting spa	Letto Hill Rom	W1503099	Rianimazione	€ 1.078,30
Hospital Consulting spa	Incubatrice Hill Rom	W1503239	T.I.N.	€ 372,69
Hospital Consulting spa	Incubatrice Hill Rom	W1503243	T.I.N.	€ 280,63
Hospital Consulting spa	Elettrocardiografo	W1504092	Pronto soccorso	€ 543,98
HC Hospital Consulting spa	Sonda per Hewlett Packard	W1503091	UTIC	€ 826,25
Hospital Consulting spa	Tastiera comandi letto Hill Rom	W1503419	T.I. CCH	€ 164,88
Hospital Consulting spa	Monitor Olympic	W1504128	T.I.N.	€ 1.552,78
Hospital Consulting spa	Monitor Datascope	W1504131	S.O.E.	€ 1.455,36
Hospital Consulting spa	Sonda per Hewlett Packard	W1504148	Cardiologia riabilitativa	€ 2.754,00
Hospital Consulting spa	Bollitore	W1504168	S.O.E.	€ 109,60
Hospital Consulting spa	Connettore cavo per sonda temperatura per Monitor Solar 8000	W1504320	T.I. CCH	€ 427,57
Hospital Consulting spa	Monitor GE Solar 8000	W1504323	T.I. CCH	€ 427,57
Hospital Consulting spa	Autoclave euronda	W1504335	O.R.L.	€ 142,74
Hospital Consulting spa	Incubatrice Hill Rom	W1505205	T.I.N.	€ 1.237,54
Hospital Consulting spa	Sistema di respirazione	W1505361	S.O.E.	€ 5.345,54
Hospital Consulting spa	Incubatrice Hill Rom	W1506212	T.I.N.	€ 290,99
Hospital Consulting spa	Cavo a fibra ottica	W1506213	S.O.E.	€ 180,00
Hospital Consulting spa	Sistema per potenziali evocati	W1506298	O.R.L.	€ 686,00

Hospital Consulting spa	Cavo fibra ottico	W1506299	Urologia	€ 180,00
Hospital Consulting spa	Raccordo a gomito	W1506292	S.O.E.	€ 137,43
Hospital Consulting spa	Involucro elettrocardiog.	W1506414	U.T.I.C.	€ 438,50
Totale i.v.a. esclusa				€ 29.219,22
I.V.A. 22%				€ 6.428,23
Totale i.v.a. compresa				€ 35.647,45

TABELLA 1

Considerato, infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare le offerte riportate in premessa e riassunte in tabella 1 relative a riparazioni di apparecchiature elettromedicali, strumentario chirurgico e arredi sanitari costituenti cespiti aziendali;
- imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto e riassunta in tabella sopra, pari a € 35.647,45 i.v.a. 22% come segue:
 - o per l'importo di € 934,10 i.v.a. 22% compresa sull'autorizzazione n°70 del corrente bilancio;
 - o per l'importo di € 34.713,35 i.v.a. 22% compresa sull'autorizzazione n° 96 del corrente bilancio;
- dare mandato alla unità operativa complessa gestione economico-finanziaria e della progettualità europea del pagamento degli importi spettanti, previo nulla osta da parte della unità operativa complessa tecnologia ospedaliera-innovazione tecnologica ed HTA attestante l'avvenuta erogazione della prestazione;
- trasmettere copia del presente atto alla Commissione Straordinaria, alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Sanitaria, al Collegio Sindacale, alle unità operative complesse gestione economico-finanziaria e della progettualità europea e controllo di gestione, al Responsabile per la Trasparenza, nonché al Responsabile per la prevenzione della corruzione, all'UOC Affari Generali e Legali per eventuali adempimenti di competenza, giusto riferimento alla tipologia di eventi di cui in premessa citati;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C.
Tecnologia Ospedaliera innovazione tecnologica ed HTA

Virgilio Patitucci



SALVAMINA E SANI 08-