



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 728 del 10/12/2018

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: SOSTITUZIONE STAMPANTE SAMSUNG HOLTER ECG IN DOTAZIONE
ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA**

Oggetto: SOSTITUZIONE STAMPANTE SAMSUNG HOLTER ECG IN DOTAZIONE ALLA U.O.C.
CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA

IL DIRETTORE UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che:

- con determina dirigenziale n.370 del 20/06/2018, la u.o.c. Provveditorato ed Economato ha aggiudicato, mediante RDO n.1928565, attivata su Me.Pa. Consip, la fornitura di n.1 sistema Holter ECG completo di n.8 registratori, modello SE-2012, marca EDANINC, a favore della società Seab Instruments srl, da destinare alla u.o.c. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria, come da disposizione della Direzione Generale di questa AORN;
- a seguito dell'espletamento della predetta procedura d'acquisto, in data 06/07/2018, la Hospital Consulting, società che gestisce la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti in Azienda, ha provveduto a collaudare la strumentazione sopraccitata, dandone esito positivo, come da documentazione allegata alla presente deliberazione;

Considerato che

- con nota prot. 29749/i del 13/11/2018, allegata alla presente, la u.o.c. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria ha richiesto alla scrivente u.o.c. la possibilità di effettuare un cambio della stampante Samsung M2026W, consegnata a corredo dei sistemi ECG Holter collaudati in precedenza, con una stampante più performante per ottemperare alle esigenze del reparto;
- con nota prot. n. 30930 del 23/11/2018, allegata alla presente, la scrivente u.o.c. ha richiesto alla ditta fornitrice della predetta strumentazione di valutare la sostituzione della stampante per Holter ECG, senza alcun onore di spesa per questa AORN, come da richiesta del reparto in parola;
- con mail del 04/12/2018, allegata alla presente, la società Seab Instruments srl ha comunicato che risultava possibile procedere alla sostituzione della stampante sopraindicata, senza comportare alcun onore di spesa per questa Azienda;

Ritenuto

pertanto, doversi procedere per fronteggiare alle esigenze del reparto;

Considerato

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- di procedere alla sostituzione della stampante Samsung M2026W, consegnata a corredo dei sistemi Holter per Ecg, in dotazione al reparto u.o.c. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria, Provveditorato ed Economato ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- di dare mandato al settore Patrimonio – u.o.c. Provveditorato – di inventariare, previo superamento del collaudo, il nuovo cespote e contestualmente di provvedere alla cancellazione del precedente;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.

TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Dettaglio richiesta - 2018/C00044 Tipo - Collaudo

Data	05/07/2018 10:00:55	Data guasto		Data ripristino	06/07/2018 12:30:00
Richiedente		Altro richiedente			
Tecnico assegnatario	Paolo Letizia	Contratto	-		
Guasto segnalato					
Note	SI RICHIEDE COLLAUDO PER UN SISTEMA HOLTER ECG COMPLETO DI N. 8 REGISTRATORI PER LA UOC CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA IL GIORNO 05/07/2018 ALLE ORE 10:00				

Anagrafica apparecchio

Apparecchio	T004413	CIVAB	071DLU@8	Inventario ente	
Struttura	Ospedale S.Anna e S.Sebastiano	Ubicazione	Via F. Palasciano CASERTA		
Reparto	CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA	Stanza	C-1 ST. MEDICI		
Costruttore	DELL COMPUTER CORP	Modello	VOSTRO	Matricola	7VMXHN2
Descrizione	ELABORATORE PER LETTORE HOLTER				
Centro di costo	A060701 - CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA - DEGENZA ORDINARIA				

Dettagli interventi

Data	Codice	Guasto riscontrato	Esito
06/07/2018	2018/C00044/01	Nessuno - Attività programmata	RI - Richiesta evasa

SERVIZIO INGEGERIA CLINICA
 AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

SCHEDA COLLAUDO di ACCETTAZIONE

SEZIONE 1

RICHIESTA N°: 2018/C000

ENTE: AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DITTA FORNITRICE	SEAB INSTRUMENT SRC	[] NON DISPONIBILE	
OFFERTA	N° : RDO1928565	DEL: _____	[] NON DISPONIBILE
ORDINE	N° : 25(048/2018)	DEL: 20/06/2018	[] NON DISPONIBILE
DELIBERA DETERMINA	N° : 370	DEL: 20/06/2018	[] NON DISPONIBILE
DDT(BOLLA DI CONSEGNA) N°	: 412 V	DEL: 25/06/2018	[] NON DISPONIBILE
	: _____	DEL: _____	[] NON DISPONIBILE
TIT. PROPRIETA': <input checked="" type="checkbox"/> Acquisto <input type="checkbox"/> Visione <input type="checkbox"/> Comodato service <input type="checkbox"/> Noleggio [] _____			
PRESIDIO: AORN SANT'ANNA SAN SEBASTIANO			
CODICE REP.:	REPARTO: CAD. UNIVERS. STANZA C - 1 ST		
CDC: A060701 DESCRIZIONE CDC: CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA			

SEZIONE 2

OGGETTO DEL COLLAUDO

N° Inventario Identificativo SIC	N° Inventario Economale (se presente)	Descrizione	Costruttore	Modello	Matricola	Valore acquisto (IVA INCLUSA)	Cod. CIVAB	MP/IVD/ALTRIO
T004413		LETTORE HOLTER PC	DELL	VOSTRO D18M	7VHX HN2			
T004414		HOLTER	EDAN 882	SE-2012	360484- H18504540005		H	D
T004415		"	"	"	360484- H1850454 0001		H	D
T004416		"	"	"	360484- H1850454 0004		H	D
T004417		"	"	"	360484- H1850454 0008		H	D

SCHEDA COLLAUDO di ACCETTAZIONE
SEZIONE 1
RICHIESTA N°:
ENTE:

DITTA FORNITRICE
OFFERTA
N°
DEL:
 NON DISPONIBILE
ORDINE
N°
DEL:
 NON DISPONIBILE
DELIBERA
N°
DEL:
 NON DISPONIBILE
DDT(BOLLA DI CONSEGNA) N°
N°
DEL:
 NON DISPONIBILE
N°
DEL:
 NON DISPONIBILE
TIT. PROPRIETA': **Acquisto** **Visone** **Comodato service** **Noleggio**
PRESIDIO:
CODICE REP:
REPARTO:
STANZA
CDC:
DESCRIZIONE CDC:
SEZIONE 2
OGGETTO DEL COLLAUDO


N° Inventory Identificativo SIC	N° Inventory Economica (se prevista)	Descrizione	Coestruttore	Modello	Matricola	VALORE INVENTARIO GARANTITO	VALORE INVENTARIO	VALORE INVENTARIO
Too0418		HOLTEER	EDAN	SE-20K	360484- H1850454 0007		H	D
Too0419		"	"	"	360484- H1850454 0002		H	D
Too0420		"	"	"	360484- H1850454 0003		H	D
Too0421		"	"	"	360484- H1850454 0006		H	D
Too0422		STAMPANTE	SAMSUNG	XPRESS M2026W	CNB4L3 X6L3			

13/11/2018 12.08-20180029749

ALL 2



**Azienda Ospedaliera
di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"**



di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it - direzionegenerale@ospedalecaserta.it

UOC Cardiologia a Direzione Universitaria

Prof. Paolo Calabro

**Al Responsabile Tecnologia
Ospedaliera Ing. Vittorio Romallo**

Oggetto: Cambio Stampante

Si Richiede la possibilità di effettuare un cambio della stampante Samsung M2026W consegnata a corredo dei sistemi ECG Holter collaudati recentemente, con una stampante più performante per le esigenze del servizio.

Distinti Saluti

Caserta 13/11/2018

Il Direttore

Prof. Paolo Calabro


**AORN SANT'ANNA E SAN SESTIANO
UNIVERSITÀ VANVITELLI**
Dipartimento di
Scienze Cardiologiche e Vascolari
U.O.C. di Cardiologia Clinica e
Direzione Universitaria
Direttore: Prof. Paolo CALABRO



23/11/2018 10.27-2018030930*

Azienda Ospedaliera di Caserta

“Sant’Anna e San Sebastiano”

di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

Direttore: Ing. Vittorio Emanuele Romallo

Spett.le Seab Instrument srl

Via Giovanni Squarcina, 29

00100 ROMA

s.silvestri@seab.net

e, p.c. u.o.c. Provveditorato ed Economato

provveditorato@ospedale.caserta.it

e, p.c. u.o.c. Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria

cardiologiaclinica@ospedale.caserta.it

Oggetto: richiesta valutazione sostituzione stampante per Holter ECG in dotazione alla unità operativa complessa Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria.

Spett.le Seab Instrument Srl, come già comunicato per le vie brevi, il Direttore della Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria ha chiesto alla scrivente unità operativa di valutare l'opportunità di un cambio della stampante Samsung M2026W, fornita a corredo dei sistemi Holter, in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 370 del 20/06/2018, collaudati di recente, in dotazione presso il reparto da Lui diretto.

A tal proposito, si chiede di confermare, come da accordi intercorsi, che la sostituzione della suddetta stampante con un'altra più performante, per le esigenze della sopraindicata unità operativa Cardiologia Clinica a Direzione Universitaria, non comporterà alcun onere di spesa per questa Azienda.

Si resta in attesa di un sollecito cortese riscontro e di conoscere, con sufficiente anticipo, la data di consegna.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Ing. Vittorio Emanuele Romallo



ALL.4



Oggetto **I: Richiesta valutazione sostituzione stampante per holter ECG**
 Mittente Emanuel Sposito <e.sposito@seab.net>
 Destinatario <tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it>
 Cc <a.mancini@seab.net>, <assistenza@seab.net>
 Data 2018-12-04 10:15

- richiesta valutazione sostituzione stampante per holter ECG.pdf (~871 KB)

Gentilissimo Ing. Romallo,

Vi confermiamo, che provvederemo quanto prima alla sostituzione, senza alcun onere di spesa della stampante Samsung M2023W con una stampante con caratteristiche superiore.

Verrete contattati dal nostro centro di assistenza tecnica per programmare la consegna.

Distinti Saluti

Emanuel Sposito

Area Commerciale

Seab Instruments Srl
 Via Giovanni Squarcina n. 29
 00143 Roma
 Tel. 06/515913204
 Fax. 06/51530274
 Cell. 335.5765513
e.sposito@seab.net

-----Messaggio originale-----

Da: info@seab.net [mailto:info@seab.net]
 Inviato: lunedì 26 novembre 2018 09:10

A: e.sposito@seab.net
 Cc: g.menichelli@seab.net
 Oggetto: Fwd: Richiesta valutazione sostituzione stampante per holter ECG

ti giro richiesta in oggetto
 ciao

----- Messaggio inoltrato da tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it -----

Data: Fri, 23 Nov 2018 10:43:17 +0100
 Da: tecnologiaospedaliera@ospedale.caserta.it
 Oggetto: Richiesta valutazione sostituzione stampante per holter ECG
 A: info@seab.net
 Cc: provveditorato@ospedale.caserta.it,
cardiologiaclinica@ospedale.caserta.it

Si trasmette, in allegato, quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti
 U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

----- Fine messaggio inoltrato. -----



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 728 del 10/12/2018

PROPONENTE: UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

**OGGETTO: SOSTITUZIONE STAMPANTE SAMSUNG HOLTER ECG IN DOTAZIONE ALLA U.O.C.
CARDIOLOGIA CLINICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA**

In pubblicazione dal 10/12/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta